

Synthèse idées Kaizen - Septembre 2023



Problématique	Personnel	Impact	Action	Pourcentage d'avancement			
Nécessité de changer les rallonges de fourches trop lourdes	C. Albert	Sécurité	Nouvelles fourches commandées Emplacement de rangement fixe et instruction OK	25	50	75	100
Le Robine d'Incendie Armé du bâtiment F1 (côté Bât. Adm) ne semble pas installé à la bonne hauteur (entre 1,20 et 1,80m).	A. Cherbonnier	Sécurité	Services Généraux, HSE et sous-traitants consultés pour application courant 2023	25	50	75	100
Bouilloire en mauvais état	C. Audiau	Santé	Nouvelle bouilloire commandée	25	50	75	100
Sur les postes B04 et B07, les mêmes composants sont régulièrement utilisés (joints, clips etc.) Beaucoup de palettes autour de la B02	P. Arbusti J. Lepeletier	Productivité	Réfléchir à l'installation de rolls et sapins au Packing : intégré au point Kaizen Packing	25	50	75	100
Tapis ESD sur la B62 n'est plus adapté à la nouvelle implantation (trop petit)	J. Lepeletier	Sécurité	La taille du tapis est conforme au besoin ESD.	25	50	75	100
Au Packing, il n'y a pas assez de prises électriques pour recharger correctement les transpalettes haute levée.	P. Arbusti	Sécurité	Réfléchir sur la possibilité de définir un emplacement dédié au rechargement des transpalettes : intégré au point Kaizen Packing. Solution déployée	25	50	75	100
Il n'existe pas d'emplacement pour stocker les intercalaires	E. Mechinaud	5S	Définir un emplacement où stocker les intercalaires vers l'Expédition Vu avec J. Martins : créer un support à positionner le long du stockage palettes.	25	50	75	100
Manque de chiffons pour nettoyer les postes	C. Delaire	5S	Commander de nouveaux chiffons : information remontée auprès de la GSF.	25	50	75	100
Les boîtes cartons pour les sachets sur le convoyeur ne sont ni propres ni pratiques	N. Musset	5S	Chercher des boîtes adaptées aux besoins	25	50	75	100
Les PC aux postes B23 et B23 sont mal positionnés et difficilement accessibles.	J. Lepeletier	Santé	Sujet global Packing intégrant la liste des PC à déplacer et sécuriser, la commande de nouveaux câbles USB. Attente retour JL.	25	50	75	100
L'écran EloTouch en réception reste allumé en fin de poste.	O. Rondeau	Environnement	Paramétrer l'EloTouch pour qu'il s'éteigne à heure fixe.	25	50	75	100
Des parapluies sont posés à proximité des vestiaires pouvant entraîner un risque de chutes	Jérémy Lepeletier	5S	Installer un porte parapluie	25	50	75	100
Les sachets de la machine de regroupement se déchirent sous le poids.	Jérémy Lepeletier	5S	La machine a été modifiée, un support a été intégré.	25	50	75	100
Les rouleaux d'étiquettes sur le préparateur de commande tombent régulièrement	Cécile Audiau	5S	Recherche solution en cours	25	50	75	100
Les tenues d'été ne permettent pas de ranger les cutters, stylos etc. contrairement aux veste d'hiver	Christophe Albert	Productivité	Refus : utiliser les pantalons fournis par l'entreprise				
Le chariot du préparateur de commandes est en mauvais état et lourd à pousser. Le fait que les fourches dépassent le rend dangereux.	Jérémy Lepeletier	Sécurité	Attente de la définition du cahier des charges avant de mener une action : JL	25	50	75	100
Remplacement de la plateforme sur roulette : en sortie de B06, utilisée principalement pour le remplacement du rouleau de sachets. Risque de chute lors du changement de rouleau.	Jérémy Lepeletier	Sécurité	Attente de la définition du cahier des charges avant de mener une action : JL	25	50	75	100
La consommation énergétique de SDPR n'est pas visible, cela n'incite pas les collaborateurs à entrer dans une démarche plus responsable.	Olivier Rondeau	Environnement	Refus : Il n'existe pas de moyens de connaître la consommation d'énergie de SDPR, cette dernière est évaluée par une clé de répartition site.				
Les câbles sur les ordinateurs du Packing (B03-B06-B08-B09) ne tiennent pas, mauvaise connexion avec les écrans tactiles	Jérémy Lepeletier	Productivité	Sujet global Packing intégrant la liste des PC à déplacer et sécuriser, la commande de nouveaux câbles USB. Attente retour JL.	25	50	75	100
Perte de temps + écarts de stock lors du comptage des pièces de la B06	Jérémy Lepeletier	Productivité	Commander une nouvelle balance Attente du cahier des charges de la balance : CM	25	50	75	100
Manque d'ergonomie sur les bambous sachet cartons en début de lignes B07 04 05 10. Le carton pèse 18,5 Kg	Jérémy Lepeletier	Sécurité	Installer des roulettes pour faire glisser les cartons (revoir le système de rangement) et disposer un chariot adapté à la manutention des cartons (approvisionnement)	25	50	75	100